

Z 255110ES

**CONVERTIDOR DE OXIDO**

750 ML

Tiene un alto rendimiento: con 1 litro de producto se consigue tratar una superficie de unos 20 m<sup>2</sup>.

**Disuelve el Oxido:**

Aplicar Oxidat sobre la superficie oxidada ( en situaciones de óxido estratificado será necesario intervenir antes con una rasqueta )

Esperar unos 2 minutos y después proceder a eliminar los residuos disueltos, enjuagar y secar.

**Convertir el oxido en metal:**

Aplicar una cantidad discreta de Oxidat sobre la superficie oxidada.

Asegurarse que durante al menos 3 horas la superficie tratada quede al reparo del agua o lluvia.

Esperar la fase completa de transformación del óxido en metal, que normalmente se obtiene entre las 12 y 24 horas siguientes.

Después del tratamiento y una vez transformado del óxido en metal, la superficie se presentara de color blanco opaco, y que se tendrá que eliminar con agua, quedando una superficie completamente transformada en metal y exenta de óxido.

Acto seguido y según la necesidad, se podrá pasar a la operación de pintado asegurándose de que la superficie esté perfectamente limpia y seca.

**Campos de uso:** industrial, automoción, naval, etc

